

# ACHTUNG/ATTENTION

DE\_Die neuen e.thirteen „Turbocharger“ Bashringe müssen so montiert werden, dass die Logos gemäss Abb. 1 (nur 1 Logo ist sichtbar) in einer Linie mit der Kurbel ausgerichtet sind. Bei falscher Montage (Abb. 2, beide Logos sind sichtbar) kann die Struktur des Turbochargers bei einem Aufprall beschädigt werden, was nicht durch die Garantie gedeckt ist!

F\_Les nouveaux bashguards e.thirteen “Turbocharger” doivent être montés de façon que les logos sont alignés en une ligne avec la manivelle selon ill. 1 (seulement 1 logo est visible). Un faux montage du bashguard (ill. 2, les deux logos sont visibles) peut endommager la structure de Turbochargers lors d’un choc ce qui n’est pas couvert par la garantie!




Abb. 1 – korrekte Montage/montage correcte



Abb. 2 – falsche Montage/montage faux  
keine Garantie/pas de garantie